


“Хидроизо” ЕООД

“Над нас е само небето”



# ОФЕРТА

за

## ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА

### 1. Хидроизолация на плосък покрив.

- Почистване на покрива.
- Поставяне на компенсаторни ленти на фуги по-големи от 2см. с Полизол 3.0кгм<sup>2</sup> без посипка с полиестерна основа.
- Изрязване на проблемни места (мехури и отлепени парчета) на стара хидроизолация и монтаж на Полизол 3.0кгм<sup>2</sup> без посипка с полиестерна основа.
- Грундиране с битумен грунд на бензинова основа с цел по-добро сцепление на основата с новата хидроизолация.
- Доставка и монтаж на битумна мембрана Полизол 4.5кгм<sup>2</sup> с посипка от сиви минерални шисти и полиестерна основа.
- Измазване на проблемни места с Изомакс Еласта (течна хидроизолация) като комини и бордове с цел по-голяма сигурност.
- Измазване на проблемни места на комини с Теракол (козметично).
- Анкерирание на ламарини по бордове на проблемни места.
- Доставка и монтаж до 4бр. PVC воронки.
- Доставка и монтаж до 4бр. PVC отдушници.

**Крайна цена на ремонта включваща всички операции**

**14.00лв. на квм.**

| [www.Hidroizo.com](http://www.Hidroizo.com) |

0898 830 832 | 0988 12 12

“Хидроизо” ЕООД

“Над нас е само небето”

## 2. Информация за материалите.

### Полизол 4.5кгм<sup>2</sup>


Полизолите са полимер битумни мембрани с носеща основа от нетъкан полиестерен филц. Основата е пропита и покрита двустранно със смес от APP -полимер модифициран битум и минерални пълнители.

#### Области на приложение

- Плоскости изложени на механични въздействия като вибрации, удари или натиск
- Покривни плоскости подложени на високи динамични натоварвания – метални покриви и покриви на промишлени сгради
- Покривни плоскости изложени на резки климатични промени в широк температурен интервал – в планински или крайморски райони
- Основи на сгради и подземни съоръжения
- Мостове и тунели

#### Качествени характеристики

- Отлични физикомеханични характеристики
- Висока устойчивост на механичен пробив
- Устойчивост срещу микроорганизми
- Висока степен на защита срещу ултравиолетови лъчи
- Изключителни якост на опън и относително удължение
- Отлична адхезност
- Повишена топло- и студоустойчивост



#### СТРУКТУРА НА ПОЛИЗОЛ

- 1 – Полиетиленово фолио/ минерална посипка
- 2 – APP модифициран битум
- 3 – Носеща основа от нетъкан полиестер 220гр.
- 4 – Полиетиленово фолио



**Водоприемник (Воронка)**  
Ø 100 h250mm.



**Отдушник**  
Ø 100 h270mm.

“Хидроизо” ЕООД

“Над нас е само небето”

### **3.Условия на офертата.**

6 години пълна гаранция на направен цялостен ремонт на покрив и 10г.гаранция на материала от производител.

Материала се доставя с всички сертификати за качество и произход.

За частично изкърпване не поемаме гаранция.

Срок за изпълнение (определя се след направен оглед) работни дни при позволяващи климатични условия.

При подписване на договора се взимат 50 % от стойността на офертата.

Повече информация за нас можете да видите на -

[WWW.HIDROIZO.COM](http://WWW.HIDROIZO.COM)

**\*Промоцията е валидна за покриви по-големи от 200.00квм.**

*С уважение:*

**Младен Младенов**

**/0988 89 12 12/**

**Момчил Вартамян**

**/0898 830 832/**

**| [www.Hidroizo.com](http://www.Hidroizo.com) |**

**0898 830 832 |0988 12 12**